

# Reporte de Servicio Automotriz

## Datos del Cliente

**Nombre del Cliente:** Yazmis sandoval  
**Teléfono:** 5619336665  
**Correo Electrónico:** sandovalyaz@outlook.com  
**Domicilio:** Coacalco  
**Folio:** RCV-000009  
**Fecha de Recepción:** 2025-07-21  
**Hora de Recepción:** 14:14


























## Datos del Vehículo

**Marca:** Mishubishi  
**Modelo:** Mirage G4  
**Color:** Gris  
**Año:** 2021  
**Número de Serie (VIN):** ML3AF56J1MH001149  
**Número de Motor:** ML3AF56J1MH001149  
**Placas:** NGU977A  
**Kilometraje:** 63,726 km  
**Nivel Combustible:** 50%

## Información del Taller

**Nombre del Taller:** Adrenalina automotriz  
**Mecánico Responsable:** Carlos Martínez

## Inventario de Daños en el Vehículo

<b>Fascia delantera:</b>	 <b>Atención</b>	<b>Parabrisas trasero:</b>	 <b>Bien</b>
<b>Fascia trasera:</b>	 <b>Atención</b>	<b>Cristales laterales:</b>	 <b>Bien</b>
<b>Faros delanteros:</b>	 <b>Bien</b>	<b>Pintura general:</b>	 <b>Atención</b>
<b>Luces traseras:</b>	 <b>Bien</b>	<b>Molduras o defensas:</b>	 <b>Atención</b>
<b>Espejos laterales:</b>	 <b>Bien</b>	<b>Parrilla frontal:</b>	 <b>Atención</b>
<b>Manijas de las puertas:</b>	 <b>Bien</b>	<b>Emblemas y logotipos:</b>	 <b>Atención</b>
<b>Limpiaparabrisas:</b>	 <b>Bien</b>	<b>Placa delantera / trasera:</b>	 <b>Bien</b>
<b>Parabrisas:</b>	 <b>Bien</b>	<b>Limpiadores traseros:</b>	 <b>Bien</b>
<b>Cristales:</b>	 <b>Bien</b>	<b>Luces de niebla:</b>	 <b>Atención</b>
<b>Cofre:</b>	 <b>Atención</b>	<b>Cámara de reversa:</b>	 <b>Atención</b>
<b>Toldo:</b>	 <b>Bien</b>	<b>Sensores de estacionamiento:</b>	 <b>Atención</b>
<b>Antena:</b>	 <b>Bien</b>	<b>Estado de puertas:</b>	 <b>Atención</b>
<b>Rines y Llantas:</b>	 <b>Bien</b>		

**Observaciones generales de la inspección:** Viene con un detalle en la fascia delantera y por reparación de fascia trasera

## Fotoevidencia del Vehículo

## Diagnóstico y Seguimiento Técnico

**Motivo de ingreso al taller:** Viene con un detalle en la fascia delantera y por reparación de fascia trasera

## Presupuesto

**Mano de Obra:** \$ 0.00  
**Refacciones:** \$ 0.00  
**Anticipo:** \$ 0.00  
**Total Presupuesto:** \$ 0.00


Restante a Pagar: \$ 0.00

Firma del Cliente



Yazmis sandoval

Firma del Mecánico



Carlos Martínez

\*\*Folio:\*\* RCV-000009 | \*\*Fecha:\*\* 2025-07-21 | \*\*Hora:\*\* 14:14 | \*\*Kilometraje al ingreso:\*\* 63,726 | \*\*Combustible:\*\* 50%  
\*\*Mecánico Responsable:\*\* Carlos Martínez | \*\*Nombre Cliente:\*\* Yazmis sandoval | \*\*Teléfono Cliente:\*\* 5619336665  
\*\*Dirección Cliente:\*\* Coacalco | \*\*Correo Cliente:\*\* sandovalyaz@outlook.com

Nombre del Taller: Adrenalina automotriz